



橋梁点検対象橋梁位置図



凡 例

道路等級

記 号	内 容
	広域緊急交通路
	地域緊急交通路

島本町 橋梁定期点検業務 点検結果一覧表

通番	整理番号	橋梁名	橋梁に関する項目				健全性の診断			
			橋梁形式	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	I	II	III	IV
1	05001	桜井跨線橋	PC・鋼	285.0	9.0 (11.5)	1975年			●	
2	02760	大通橋	RC	44.2	6.6	1963年			●	
3	02256	山ノ瀬橋	鋼	41.0	7.7	1983年		●		
4	02874	尺代大橋	鋼	39.1	8.2	1987年		●		
5	05102	東大寺跨道橋	PC	25.5	5.0	1994年	●			
6	02875	ながどり大橋	鋼	24.9	6.2	2014年	●			
7	02253	指手橋	鋼	24.0	12.0	1974年		●		
8	02255	調子橋	PC	23.3	6.3	1965年		●		
9	02761	北浦橋	鋼	16.3	2.4	1975年		●		
10	00108	尺代橋	鋼	15.4	5.2	1986年			●	
11	00110	長島橋	鋼	14.5	2.7	1971年		●		
12	00024	新川橋	RC	13.1	3.8	1985年		●		
13	00111	谷川橋	鋼	11.1	3.3	1955年			●	
14	00006	無名橋	RC	5.3	8.0	1985年		●		
15	00101	溪之音橋	RC	4.5	3.0	1965年		●		
16	00007	無名橋	RC	4.1	6.7	1985年			●	
17	00016	無名橋	RCBOX	3.6	15.2	1985年		●		
18	00413	庄門橋	RCBOX	3.6	7.8	1985年			●	
19	00012	無名橋	RC	3.5	25.0	1985年		●		
20	00014	無名橋	RCBOX	3.5	9.1	1963年		●		
21	00011	無名橋	RC	3.4	9.8	1985年		●		
22	00009	無名橋	RCBOX	3.1	5.2	1985年	●			
23	00013	無名橋	RC	2.6	7.7	1985年		●		
24	00015	無名橋	RCBOX	2.6	5.6	1985年		●		
25	00010	無名橋	RC	2.3	6.6	1985年			●	

道路橋定期点検要領H26.6による健全性の診断

判定区分

区分	状態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 予防措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。